Инструкция

По безопасному использованию шуруповёрта для бурения льда.

SUMITACHI
Sumitachi industrial CO , Tokyo , Japan

Внимание! ⚠

С шуруповёртом, использовать бур только правого вращения!











1. Шнек для бурения льда **должен быть оснащен специальным переходником с ручкой** (Шнек и переходник можно приобрести на сайте zipmarine.ru).
2. **Не стоит разбуривать** старые лунки, это может привести к травме и поломке шуруповёрта.
3. Если не происходит бурение, но шуруповёрт работает - **убедитесь в правильности установленных ножей.**
4. Не стоит долго **оставлять аккумулятор на холоде**, лучше убрать в теплое место, например за пазуху.
5. Зарядку аккумулятора стоит производить когда он нагреется **до комнатной температуры**, после окончания заряда на адаптере загорится зеленый светодиод.
6. Для шуруповёрта подходит шнек **правого вращения диаметром до 180** (**Левого вращения использовать нельзя, может привести к повреждению шуруповёрта**).
7. Бурение производить **только в режиме 1** , который устанавливается в окошке в верхней части шуруповёрта и имеет два положения (1 и 2).
8. Бурение льда следует осуществлять **на режиме сверления.**
9. Скорость выбираем максимальную , установив на **20.**
10. Затягивать шнек от руки **до характерных щелчков.**

---

11. При бурении льда шуруповёрт рекомендуется держать **в левой руке, а правой для удобства держим ручку на переходнике.**
12. **Нельзя вытаскивать шнек из лунки за шуруповёрт**, исключительно только за ручку на переходнике, иначе может привести к поломке шуруповёрта.
13. При бурении **не нужно давить на шуруповёрт**, бурение должно происходить легко, если нет, то **проверьте заточку ножей.**

Продажа / Техподдержка / Сервис: +7 (800) 100-32-90